

UT200C/D

使用手册

一、概述

UT200C/D 是全按键式智能钳型数字万用表。具有直流电压、交流电压、交流电流、电阻、频率、连通性和二极管测量。具备最大最小值统计、数据保持、欠压显示和自动关机功能。全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为优越的专用电工测量仪表。

本仪表广泛应用于空调维修、石化工业或其它专用电力应用场合等。

本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等，请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警告和注意事项。

二、开箱检查

打开包装盒，取出仪表，请仔细检查下列项目是否缺少或损坏：

1. 使用说明书
2. 表笔
3. 保用证
4. K型热电偶探头(仅UT200D有)
- 一本
- 一付
- 一张
- 一付


如果发现任何一个项目缺少或损坏，请立即与您的供应商进行联系。

三、安全工作准则










请注意“警告标识 ▲ 及警告字句”。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。

本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1和IEC1010-2-032安全标准进行设计和生产，符合双重绝缘、过电压CAT II 600V、CAT III 300V和污染等级2的安全标准。如果未能按照有关的操作说明使用钳表，则可能会削弱或失去钳表为您提供的保护能力。


1. 使用前应检查钳表和表笔，谨防任何损坏或不正常的现象。如发现本钳表表笔、壳体绝缘已明显损坏以及液晶显示器无显示等，或者您认为本钳表已无法正常工作，请勿再使用本钳表。
2. 后盖及电池盖没有盖好前严禁使用钳表，否则有电击危险。
3. 在进行测量时，切记手指不要超过表笔挡手部位，不要接触裸露的电线、连接器、没有使用的输入端或正在测量的电路，防止触电。
4. 测量前功能开关必须置于正确位置，严禁在测量进行中转换档位，以防损坏钳表。
5. 不要在钳表终端及接地之间施加600V以上电压，以防电击和损坏钳表。
6. 当仪表在42V直流电压或是30V交流有效值电压下工作时，应小心操作，此时会有电击的危险存在。
7. 不要测量高于允许输入值的电压或电流，在不能确定被测量值的范围时，须将功能量程开关置于最大量程位置。进行在线电阻、二极管或电路通断测量之前，必须先将电路中所有电源切断，并将所有电容器放电。测量完毕，要断开表笔与被测电路的连接，并从钳表输入端拿掉表笔以及关断钳表电源。

8. 当液晶显示器显示“”标志时，应及时更换电池，以确保测量精度。钳表长期不用时，应取出电池。
9. 请勿随意改变钳表内部接线，以免损坏仪表和危及安全。
10. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放、使用钳表。
11. 维护保养请使用软布及中性清洁剂清洁仪表外壳，切勿使用研磨剂及溶剂，以防外壳被腐蚀，损坏仪表、危及安全

四、国际电气符号


|   |                           |   |        |
|---|---------------------------|---|--------|
|  | 双重绝缘                      |  | 接地     |
|  | 警告提示                      |  | AC(交流) |
|  | DC(直流)                    |  | 蜂鸣通断   |
|  | 二极管                       |  | 表内电池不足 |
|  | AC或DC(交流或直流)              |   |        |
|  | 符合欧洲共同体(European Union)标准 |   |        |

五、综合指标

1. 信号输入端和COM端之间最大电压：详见各量程输入保护电压说明。
2. 显示：全字符，每秒约更新2~3次。
3. 量程：自动。
4. 极性显示：自动。
5. 过量程提示：显OL。
6. 电池欠压提示：
7. 钳头开启最大尺寸：直径28mm
8. 预测电流导线最大尺寸：直径26mm
9. 测试位置误差：测量电流时因为未将待测源置于适当位置而产生±1%读值误差。
10. 传感器种类：AC测量的钳形互感器
11. 工作温度：0~ 40℃ (32°F~104°F)
12. 存储温度：-10~50℃ (14°F~122°F)
13. 相对湿度：0℃~ 30℃以下≤75%，30℃~40℃≤50%
14. 电磁兼容性：在1V/m的射频场下：总精度=指定精度+量程的5%，超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
15. 自动关机功能：约10分钟内无按键操作，仪表就自动关机。
16. 供电电源：6F22 9V
17. 外形尺寸：210x75.6 x30mm
18. 重量：约300g (含电池)

六、外形结构图(见图1)

1. 钳头
2. LCD显示窗
3. 按键组
4. 输入端口
5. 钳头板机




(图 1)


七、按键功能

| 开关位置      | 功能说明     |
|-----------|----------|
| MENU_HOLD | 功能选择及保持键 |
| MAX_MIN   | 最大最小值统计键 |
| POWER     | 电源按键开关   |

八、LCD显示器(见图2)



(图 2)

1. “HOLD” 数据保持提示符
2. “MAX” 最大值统计提示符
3. “MIN” 最小值统计提示符
4. “-” 显示负的读数
5. “AC” 交流测量提示符
6. “DC” 直流测量提示符
7.  电池欠压提示符
8. 单位提示符

九、测量操作说明

1. 开机状态：


仪表在开机时LCD全显，仪表进入自检状态，时间大约1秒左右，自检完成后万用表进入默认测量功能，即直流电压测量功能。

2. 交直流电压测量(见图3)

- 1) 按“MENU”键选择交直流电压测量，将红表笔插入“V”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。表笔并联到待测负载上。
- 2) 从主显上直接读取被测电压值，交流电压测量还可以从副显读取频率值。
- 3) 输入阻抗约为10MΩ。

▲ 注意：


- \* 不要输入高于600V 的电压。测量更高的电压是有可能的，但有损坏仪表的危险。
- \* 在测量高电压时，要特别注意避免触电。
- \* 在完成所有的测量操作后，要断开表笔与被测电路的连接。



(图 3)

3. 交流电流测量(见图4)

- 1) 按“MENU”键选择交流电流测量，用钳头卡住单根被测测量导线，调整被测导线与钳头垂直并处于钳头的几何中心位置，检查钳头应闭合良好。若同时测量两个或以上的电流导体，测量读数会是错误的。如图4所示。
- 2) 从显示器上直接读取被测电流值，交流测量显示值为正弦波有效值(平均值响应)。




(图 4)

4. 电阻测量(见图5)

- 1) 按“MENU”键选择电阻测量，将红表笔插入“Ω”插孔，黑表笔插入“COM”插孔。
- 2) 将表笔并联到被测电阻二端上。
- 3) 从显示器上直接读取被测电阻值。

**▲ 注意:**


- \* 如果被测电阻开路或阻值超过仪表最大量程时, 显示器将显示“OL”。
- \* 当测量在线电阻时, 在测量前必须先将被测电路内所有电源关断, 并将所有电容器放尽残余电荷。才能保证测量正确。
- \* 在低阻测量时, 表笔会带来约  $0.1\Omega \sim 0.2\Omega$  电阻的测量误差。正确的数据应为测量值减去表笔短路显示值。
- \* 如果表笔短路时的电阻值不小于  $0.5\Omega$  时, 应检查表笔是否有松脱现象或其它原因。
- \* 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压, 避免伤害人身安全。
- \* 在完成所有的测量操作后, 要断开表笔与被测电路的连接。



(图 5)

**5. 频率测量 (见图6)**


- 1) 按“MENU”键选择频率测量, 将红表笔插入“Hz”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔。
- 2) 将表笔并联到待测负载上。
- 3) 从显示器上直接读取被测频率值。




(图 6)

**6. 通断测试 (见图7)**

- 1) 按“MENU”键选择通断测试, 将红表笔插入“Ω”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔
- 2) 将表笔并联到待测负载上
- 3) 从显示器上直接读取被测电阻值, 当被测元件或回路电阻小于  $10\Omega$  时, 蜂鸣器发声, 开路时LCD 最高位显示“OL”。



(图 7)


**7. 二极管测量 (见图8)**

(图 8)

- 1) 按“MENU”键选择二极管测量, 将红表笔插入“D”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔
- 2) 将表笔并联到待测二极管上。
- 3) 测量二极管时, 将红表笔接二极管正端, 黑表笔接二极管负端, 此时LCD显示被测二极管正向压降近似值, 硅管  $0.5 \sim 0.7V$ , 锗管:  $0.2 \sim 0.3V$ , 反之LCD 最高位显示“OL”。

**8. 温度测量 (见图9)**

- 1) 按“MENU”键选择温度测量, 将K型热电偶传感器正端插入“°C/°F”插孔, 负端插入“COM”插孔。
- 2) 从显示器上直接读取摄氏温度值和华氏温度值。



(图 9)

**9. 最大最小值统计功能**

- 1) 短按MAX MIN键, 用于进入MAX\_MIN 最大最小值统计模式, 按照MAX - MIN - MAX MIN(MAX和MIN同时显示表示为当前值) 顺序切换。进入最大最小值统计模式, 可选择HOLD功能, 表示将当前的统计值保持, 不再进行统计。退出HOLD功能后才继续统计。如果仪表先前已经处于HOLD模式, 则不能进入最大最小值统计模式。
- 2) 长按MAX MIN键, 用于退出MAX\_MIN 最大最小值统计模式。

**10. 电源开关(POWER) 开启或关闭电源。****11. 自动关机功能**

仪表在等待测量模式下, 当约8分钟内没有按键动作显示器显示OFF, 然后关机。

**十. 技术指标**

误差极限:  $\pm(a\% \text{读数} + \text{字数})$ , 保证期一年  
环境温度:  $18 \sim 28^\circ\text{C}$   
环境湿度: 不大于  $75\%RH$

**1、直流电压测量**

| 量程    | 分辨率  | 误差极限         |
|-------|------|--------------|
| 60.0V | 0.1V | $\pm(1\%+3)$ |
| 600V  | 1V   |              |

- \* 输入阻抗:  $10M\Omega$ 。
- \* 过载保护: 600V
- \* 测试灵敏度:  $\geq DC \pm 1V$
- \* 测试灵敏度:  $\geq DC \pm 1V$

**2、交流电压测量 (最小测量电压为20V)**

| 量程   | 分辨率 | 误差极限           |
|------|-----|----------------|
| 600V | 1V  | $\pm(1.5\%+5)$ |

- \* 输入阻抗: 输入阻抗约为  $10M\Omega$
- \* 过载保护: 600V
- \* 显示: 正弦波有效值 (平均值响应)
- \* 频率响应:  $50 \sim 400Hz$
- \* 测试灵敏度:  $\geq AC 1.5V$

**3、交流电流测量**

| 量程   | 分辨率   | 误差极限   |
|------|-------|--|
| 60A  | 100mA | $0.4A \leq \text{输入电流} \leq 20A: \pm(3.0\%+8)$ |
|      |       | $> 20A: \pm(2.0\%+8)$                          |
| 600A | 1A    | $\leq 200A: \pm(1.5\%+5)$                      |
|      |       | $> 200A: \pm(1.5\%+50)$                        |

- \* 显示: 正弦波有效值 (平均值响应)

- \* 频率响应:  $50 \sim 60Hz$
- \* 测试灵敏度:  $\geq AC 0.4A$

**4、电阻测量**

| 量程   | 分辨率  | 误差极限           |
|------|------|----------------|
| 600Ω | 0.1Ω | $\pm(1.0\%+4)$ |
| 6kΩ  | 1Ω   |                |
| 60kΩ | 10Ω  |                |

过载保护: 600Vp

**5、频率测量**

| 量程    | 分辨率 | 误差极限           |
|-------|-----|----------------|
| 60KHZ | 1Hz | $\pm(1.0\%+4)$ |

过载保护: 600Vp

正弦波:  $\leq 10kHz$  时  $200mV_{rms} \leq \text{幅度} \leq 1V_{rms}$

$10Hz \sim 60kHz$  时  $1V_{rms} \leq \text{幅度} \leq 30V_{rms}$

方波:  $\leq 10kHz$  时  $500mV(p-p) \leq \text{幅度} \leq 2V(p-p)$

$10Hz \sim 60kHz$  时  $2V(p-p) \leq \text{幅度} \leq 20V(p-p)$

**6、通断测试**

| 量程 | 分辨率  | 误差极限            |
|----|------|-----------------|
| •  | 0.1Ω | $\leq 10\Omega$ |

**7、二极管测试**

| 量程 | 分辨率 | 误差极限             |
|----|-----|------------------|
| ➡  | 1mV | $0.5V \sim 0.8V$ |

**8、温度测量 (UT200D)**

| 量程   | 分辨率               | 误差极限           |
|--|-------------------|----------------|
| $-40^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C}$ | $1^\circ\text{C}$ | $\pm(2.0\%+8)$ |

**十一. 保养和维修**

**▲ 警告:** 在打开仪表后盖之前, 应确定电源已关闭; 表笔已离开输入端口和被测电路。

**1. 一般的保养和维修。**

- \* 清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂, 切忌用化学溶剂擦拭表壳。
- \* 如发现仪表有任何异常, 应立即停止使用并送维修。
- \* 在有需要对仪表进行校验或维修时, 请由有资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。
- \* 不使用时应关闭仪表的电源, 长期不用时应取出电池。

- \* 存放仪表应避免潮湿, 高温和强电磁场。

**2. 更换电池 (见图10)**

- \* 当开机无显示时, 建议先更换内置电池。
- \* 当电池电压  $< 7.5V$  时或当LCD显示欠压

“ ”提示符时, 应即时更换内置电池 否则会影响测量精度。电池规格: 6F22 9V

**操作步骤:**

1. 将螺丝拧出。
2. 然后将电池后盖取下。
3. 再将旧电池取出, 更换上新电池放入。(注意电池极性)。
4. 再将电池后盖装回, 拧好螺丝。




图10

说明书内容如有变更, 恕不另行通知

**优利德.****优利德电子(上海)有限公司**

地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路161号

招商局大厦11楼15室

电话: (86-21) 5878 3888

传真: (86-21) 5878 7888

电邮: info@uni-trend.com.cn

邮编: 200 120

制造商: 优利德科技(中国)有限公司

地址: 广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业

开发区东坊大道